



# 新冷媒HFC用継手

## 施工要領書

- ・初めての方は、必ず施工講習を受けて下さい。
- ・施工前には、必ずこの要領書をお読みください。




取り扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりて、死亡または重傷を受ける可能性と同時に物的損害の発生が想定される場合。



取り扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりて、中程度の傷害や軽傷を受ける可能性、及び物的損害の発生が想定される場合。

### 1 管保温材の切除

管に傷がつかないよう注意し保温材を切り取ってください。




カッターナイフでの  
背割れ方向の切り  
取りは、縦傷により  
リークする為禁止で  
す。

管のサイズ	切り取り長さ(mm)
6.35	65~70
9.52	
12.7	85~90
15.88	
19.05	
22.22	
25.4	90~95
28.58	
31.75	
38.1	


### 2 管の切断

ローラーカッターを使用して直角に  
切断してください。



!  
変形防止の為、徐々に切り込んで  
ください。

### 5 マーキング【この作業は重要です。必ず実施下さい。】




①側面の標線  
型紙使用

管端を型紙の  
端に合わせる。

①側面の標線型紙  
②マーキングゲージ

③スケール  
いずれかを使用して銅管に所定の位置へL字型に  
標線を記入してください。




②マーキングゲージ使用  
【1本で全サイズに対応】別売品

管のサイズ	標線の位置 = L (mm)
6.35	26.0
9.52	
12.7	42.0
15.88	
19.05	
22.22	46.0
25.4	
28.58	49.0
31.75	
38.1	51.5

### 3 管の確認

- ①継手挿入部に傷・曲がり・扁平・熱劣化がある場合は切除してください。
- ②内外面に異物が付着している場合は、除去してください。



- ・管の曲がり、扁平の限度は継手に無理なく奥まで差込みが出来る範囲です。
- ・既設管をご使用の際は、400番以上の細い紙やすりで管表面をみがいて酸化物を除去してください。

### 6 管の差込み


管の差しこみは、標線が隠れるまで継手の  
奥まで差込んでください。



- ・管軸線がずれた接合は厳禁です。
- ・管を差し込む前のナット締め込みは  
厳禁です。

### 4 管の面取り


- ①外面取り：肉厚の半分程度。
- ②内面取り：内面のカエリを除去してください。



- ・流量確保の為、内面取りは必ず行って下さい。
- ・外面取りが無い場合はパッキンを損傷し、リークします。

### 7 ナットの手締め


継手本体を掴み、ナットを矢印の方向に  
手締めしてください。



ナット手締めは、これ以上手締めが出来  
ない所まで行ってください。

### 8 ナット締め込み

モンキーレンチ等で継手本体を固定し、ナットを矢印の方向に  
緑色のインジケーターが見えなくなり、トルクアップするまで  
締め切ってください。



ナットは戻り止めを乗  
り超えるのと同程度の  
トルクで締めてください。  
過度な締め込みはしな  
いでください。




締み不足は脱管の  
懼れがあり危険です。

### 9 確認

- A : 緑(蛍光塗料)のインジケーターが見えないこと。
- B : 標線が確認でき、ナット端面から6mm以内に  
有ること。

(標線の位置はマーキングゲージの  
端部を図の様にナット端面に当てる)  
判定ができます。



### 10 気密試験

使用される機器メーカーの施工・管理マニュアルに  
基づき実施して下さい。

### 11 保温処理

同梱包の専用保温材を必ず使用して下さい。



- ◆ろう付けの熱により、継手内部のゴム材料を劣化させる恐れがあります。近傍で溶接する場合は、200mm以上の距離を取り、濡れ雑巾などで継手部への熱伝導を防止ください。
- ◆ベンダーによる曲げ傷が付いている部分は漏れが発生する恐れがあり使用できません。
- ◆呼びサイズ31.75と38.1のソケットには、緩み防止のロックリングが内蔵されています。施工後は、ナットを外す事が出来ませんので、ご注意ください。

# 施工要領の確認(禁止事項)

氏名 \_\_\_\_\_

年 月 日 \_\_\_\_\_

	 禁止事項	理由	自己チェック
I	保温材のカッターナイフでの背割り	銅管に傷を付けて漏れの恐れがある	
II	銅管の外面取りが無いこと	Oリングを傷付けて漏れの起きる恐れがある	
III	差込標線が無いまま銅管を差込むこと	差込み不足の異常が発見できず、漏れの起きる恐れがある	
IV	緑のインジケーターが、見えている状態で放置すること	継手性能の不足により脱管する恐れがある	
V	ナットが締められているが差し込み標線が見えない状態で放置すること	標準施工されていないので、漏れや、脱管の恐れがある	
VI	継手を分解すること	継手性能が発揮しない状態となり脱管や漏れの恐れがある	
VII	再使用マニュアルを読まないで継手を再使用すること	おっぞんくんBのΦ6~Φ28は、当社HPの『おっぞんくんB再使用マニュアル』をご理解頂いた上、施工者様責任でご実施ください	

